



## Testeurs de tension/continuité/courant

- Testeur électrique T5-1000 de Fluke qui mesure automatiquement la tension jusqu'à 1000 V c.a. et c.c., le courant c.a. jusqu'à 100 A et la résistance jusqu'à 1000 Ω
- Testeur de tension VoltAlert<sup>MC</sup> 1 AC-II, testeur ACV et testeur de continuité 90 à 1000 V
- Comprend étui H5

**FLUKE**®

No modèle IA521  
No fab T5-H5-1 AC KIT  
Prix/Chacun \$



## Ensembles voltmètre de valeur efficace vraie et multimètre industriel

- D'après le modèle Fluke 87-5
- comprend des accessoires spéciaux pour rendre le diagnostic de panne encore plus productif
- Multimètre industriel 87-5
- Crochet avec aimant à fixer Toolpak sur panneaux d'acier
- Fil d'essai TL224 en silicone flexib résistant à la chaleur de 1,5 m
- Étui souple et léger C35 qui fournit protection et espace de rangement des accessoires
- Sondes amovibles TP38 dont la pointe de métal est exposée sur 4 mm pour utiliser sur les circuits industriels
- Pinces crocodiles AC220 isolées, rétractables et à longue portée, parfaites pour utiliser avec Min/Max
- Capacité de capture pour résolution de problèmes intermittents
- Sonde de température de type K 80BK-A



**FLUKE**®

No modèle IA518  
No fab 87-5/E2-KIT  
Prix/Chacun \$

## Trousse de température combinée

- Comprend: Multimètre numérique compact IA406 avec température, thermomètre compact à infrarouge IB537, détecteur de tension c. a. sans contact IA976 avec lampe de poche, adaptateur thermocouple HX358, sonde de fil thermocouple B ourlée, fil d'essai de sécurité IA181 et mallette de transport rigide de luxe IB742

**REED**

No modèle IB871  
No fab RTEMPK-IT  
Prix/Chacun \$



## Trousse industrielle combinée

- Comprend: Multimètre numérique étanche XC308 à valeurs RMS, pinces ampèremétriques c. a. IA982, thermomètre compact à infrarouge IB537, détecteur de tension c. a. sans contact IA976 avec lampe de poche, adaptateur thermocouple HX358, sonde de fil thermocouple HK953 ourlée, fil d'essai de sécurité IA181 et mallette de transport rigide de luxe

**REED**

No modèle IB870  
No fab RINDUST-KIT  
Prix/Chacun \$



## Trousse combo à multimètre

- IA406 multimètre numérique à avec fonction de température
- HX394 pince ampèremétrique c.a./c.c. avec fonction de température
- IA976 détecteur de tension sans contact avec lampe de poche intégrée
- HX358 adaptateur d'entrée de température avec HK953 sonde à fil thermocouple de type K
- HX357 diviseur de ligne c.a.
- IA181 cordons de test de sécurité
- IA707 fils d'essai de sécurité
- IA434 étui de transport

No modèle IA658  
No fab ST-MULTIKIT  
Prix/Chacun \$

**REED**



## Trousse de dépannage électrique

- Branchez le transmetteur dans le réceptacle et inspectez la boîte électrique pour identifier le circuit
- Détecte cinq défauts de filage d'un réceptacle à trois fils
- Fonction de vérification du réceptacle DFFT intégrée
- Molette de réglage de la sensibilité identifiant rapidement le disjoncteur
- Indicateurs sonore (avertisseur) et visuel (DEL) qui facilitent l'identification
- Type d'affichage: Voyant lumineux
- Gamme de tension: 90 à 120 V c. a.
- Bande passante: 47 à 63 Hz
- Alimentation: Pile 9 V
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- STempérature d'entreposage: 4 à 140°F (-20 à 60°C)

No modèle IB869  
No fab R5500-KIT  
Prix/Chacun \$

**REED**

